

Program prac konserwatorskich przy oknie nad drzwiami wejściowymi do kościoła obrazów w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Żulicach

Historia i opis: Obecnie istniejący kosiół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego został wzniesiony w latach: 1827-8 staraniem Wincentego Makomaskiego, jako kaplica grobowa rodziny Makomaskich. Po 1870r. Został zamieniony na cerkiew prawosławną. Od 1919r. kościół filialny rzymskokatolicki Parafii Rzeplin. Częściowo zniszczony w 1944r. przez UPA, Odnowiony w 1945r. Klasycystyczny, orientowany. Murowany z cegły, otynkowany. Nawa prostokątna, prezbiterium węższe, czworoboczne, z dwiema zakrystiami (późniejszymi) po bokach. Pod nawą krypta. Wewnątrz ściany nawy rozczłonkowane pilastrami, pomiędzy którymi we wnękach okna zamknięte łukiem półkolistym. W nawie i prezbiterium sufit na jednym poziomie. Chór muzyczny murowany, o prostym parapecie, wsparty na czterech kolumnach. Fasadę tworzy portyk, którego cztery kolumny toskańskie podtrzymują trójkątny ogzysmowany przyczółek; w głębi ściana zachodnia boniowana, z wejściem zamkniętym półkoliście i ujętym uszatą profilowaną opaską; po bokach wejścia dwie nisze na posągi ujęte opaskami z kluczami, powyżej trzy kwadratowe otwory okienne w profilowanych obramieniach. Boczne ściany nawy dzielone pilastrami, pomiędzy nimi okna w opaskach i poniżej ramowe płyciny: narożniki nawy i prezbiterium boniowane, wokół kościoła wydatny okap. We wschodniej ścianie prezbiterium okulus. Dachy dwuspadowe, nad prezbiterium niższy, oba kryte blachą. Polichromia zachowana w formie wici roślinnej na balustradzie chóru i w formie kasetonowej o bogatej strukturze z rozetami kwiatowymi na suficie prezbiterium i nawy.

Opis: Nad drzwiami wejściowymi znajduje się okno w formie półkolistej, z podziałami o formie promieni ze środka dolnego półkola; wykonane z drewna i z osadzonych przezroczystych szyb. Wymiary 170 x 80 cm.

Stan: Ze względu na stan okno wymaga wymiany na nowe w tej samej formie z podwójnymi szybami, wykonane w drewnie dębowym.



PROGRAM PRAC:

1. Oczyszczenie powierzchni i usunięcie szyb.
2. Uzupełnienie elementów drewnianych.
3. Impregnacja.
4. Dezynsekcja.
5. Położenie lakieru.
6. Wstawienie szyb.

Z up. Lubelskiego Wojewódzkiego
Konservatora Zabytków

mgr inż. arch. Algiera Hawrylak
Kierownik Delegatury w Zamościu

WOJEWÓDZKI URZĄD
OCHRONY ZABYTKÓW
w Lublinie
DELEGATURA W ZAMOŚCIU
ul. Staszyców 20, 22-400 Zamość
tel/fax: 81 638 69 71

ZAŁĄCZNIK

do pisma / postanowienia / decyzji
organu ochrony zabytków

znak 2-III-5142.30.2.2024.....


z dnia 02.02.2024.....




ZA ZPODNOŚĆ KSEROKOP.
ZORYGINAŁEM
Z up. WOJTA

Bryk
mgr. Małgorzata Bryk
Podpis osoby upoważnionej
SEKRETARZ GMINY

Dnia ...12 LUT... 2024...







podnożnik szałko
dębowe
połokrepię - smolek
uśd drzwi

